


# ワイパーの拭き取りが

## 悪くなった


ワイパーゴムは経年変化により、拭き取りが悪くなります。

下記症状があらわれたら、交換の目安です。


●スジ状の線が残る




●ビビリ音がする



●拭きムラができる



●水がニジミ状に残る



POINT

雨水をはじくガラスコートとあわせてオススメ。



そうなる前に……これがおすすめ

## ワイパーゴム 交換（1台分）



作業時間

15 分

交換時期

約 12 ヶ月

価格

(税込)

3,300 円~

(部品代・工賃が含まれます)